

Straße	Stand vom 03.11.2021
An der Vogelrute 5	funktionsfähig seit dem 22.09.2021
Bendenstraße 35	ist defekt, Instandsetzung beauftragt
Dominikanerinnenplatz 2	funktionsfähig seit dem 28.09.2021
Elbinger Straße 16	war defekt, funktioniert zur Zeit, Instandsetzung notwendig
Elbinger Straße 18	war defekt, funktioniert zur Zeit, Instandsetzung notwendig
Erfbleiche 2	ist defekt, Instandsetzung beauftragt
Erfbleiche 4	ist defekt, Instandsetzung beauftragt
Erfbleiche 5	ist defekt, Instandsetzung beauftragt
Erfbleiche 6	ist defekt, Instandsetzung beauftragt
Erfbleiche 7	ist defekt, Instandsetzung beauftragt
Erfbleiche 8	ist defekt, Instandsetzung beauftragt
Gerberstraße 5	funktionsfähig seit dem 27.09.2021
Niederberger Straße 33	funktionsfähig seit dem 22.10.2021
Rohmedräjer Straße 9	funktionsfähig
Rohmedräjer Straße 9 a	funktionsfähig seit dem 11.10.2021