

Straße	Stand vom 20.10.2021
An der Vogelrute 5	funktionsfähig seit dem 22.09.2021
Bendenstraße 35	ist defekt, Instandsetzung noch nicht von der Versicherung freigegeben
Dominikanerinnenplatz 2	funktionsfähig seit dem 28.09.2021
Elbinger Straße 16	war defekt, funktioniert zur Zeit, Instandsetzung notwendig
Elbinger Straße 18	war defekt, funktioniert zur Zeit, Instandsetzung notwendig
Erftbleiche 2	ist defekt, wurde beauftragt
Erftbleiche 4	ist defekt, wurde beauftragt
Erftbleiche 5	ist defekt, wurde beauftragt
Erftbleiche 6	ist defekt, wurde beauftragt
Erftbleiche 7	ist defekt, wurde beauftragt
Erftbleiche 8	ist defekt, wurde beauftragt
Gerberstraße 5	funktionsfähig seit dem 27.09.2021
Niederberger Straße 33	ist defekt, wurde beauftragt
Rohmedräjer Straße 9	funktionsfähig
Rohmedräjer Straße 9 a	funktionsfähig seit dem 11.10.2021