

Straße	Stand vom 24.09.2021
An der Vogelrute 5	war defekt, funktioniert zur Zeit, Instandsetzung notwendig
Bendenstraße 35	ist defekt, Neuplanung des Aufzugs wurde beauftragt
Dominikanerinnenplatz 2	ist defekt, wurde beauftragt
Elbinger Straße 16	war defekt, funktioniert zur Zeit, Instandsetzung notwendig
Elbinger Straße 18	war defekt, funktioniert zur Zeit, Instandsetzung notwendig
Erftbleiche 2	ist defekt, wurde beauftragt
Erftbleiche 4	ist defekt, wurde beauftragt
Erftbleiche 5	ist defekt, wurde beauftragt
Erftbleiche 6	ist defekt, wurde beauftragt
Erftbleiche 7	ist defekt, wurde beauftragt
Erftbleiche 8	ist defekt, wurde beauftragt
Gerberstraße 5	ist defekt, wurde beauftragt
Niederberger Straße 33	ist defekt, wurde beauftragt
Rohmedräjer Straße 9	war defekt, funktioniert zur Zeit, Instandsetzung notwendig
Rohmedräjer Straße 9 a	ist defekt, Instandsetzung notwendig